

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer desde 5 metros desde plataforma en faena minera.

Circunstancias

De acuerdo a informaciones entregadas por la empresa, el trabajador se encontraba en mantenciones del tripper, procede a destensar la correa CT-201 y el trabajador cae desde plataforma de dicha correa al piso desde una altura aproximada de 5 metros. El trabajador afectado falleció mientras era trasladado hacia centro asistencial.

Causas

- Deficiente ejecución de Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
- Falta análisis de los procedimientos de trabajo, en relación a vigencia, actualización y difusión de los procedimientos de trabajo.
- Falta de Supervisión Directa de la realización de los trabajos.
- No prestar atención al trabajo que se está realizando.

Recomendaciones

- Realizar análisis de ejecución del Análisis de Riesgo del Trabajo insitu en terreno.
- Contar con procedimientos de trabajo en terreno vigentes, y con las respectivas capacitaciones a los trabajadores de la difusión de responsabilidades de los mencionados procedimientos de trabajo seguro.
- Contar con supervisión directa cuando se realicen trabajos críticos.
- Cumplir con los estándares actuales mínimos de prevención de riesgos establecidos, listas de chequeos, capacitaciones, etc.