

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al ser atrapado y cubierto por material de pila de lixiviación de cobre.

Circunstancias

Un grupo de trabajadores se encontraba en el sector de la zanja colectora de la pila de lixiviación, realizando el retiro manual de material para el despeje de la geomembrana, se produce el deslizamiento del material, atrapando a dos personas presentes en el área y cubriendo completamente a un trabajador, lo que le provocó la muerte en forma inmediata.

Causas

- Falta de identificación de riesgos específicos.
- Falta de información técnica, relativa al estudio geotécnico de taludes.
- Realizar y ejecutar tareas no planificadas.

Recomendaciones

- Capacitar en Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos a trabajadores y línea de mando.
- Diseñar e implementar un sistema de trabajo que asegure contar con la información necesaria de las condiciones de seguridad y estado geotécnico de los taludes.
- Diseñar e implementar herramienta que permita controlar los trabajos programados e identificar las tareas no planificadas para re-programación y autorización.