

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Operador de excavadora fallece al ser aplastado por derrumbe de rocas

## Circunstancias

Mientras la máquina excavadora realizaba extracción de material de una cantera, se produce derrumbe de rocas fragmentadas, aplastando la cabina, lo que provocó la muerte inmediata del trabajador.

## Causas

Falta de reconocimiento previo del terreno por personal capacitado, para detectar condiciones inseguras del lugar de trabajo.

Falta de Procedimiento para efectuar trabajos en terrenos vírgenes, de composición desconocida.

Falta de resguardo de estructura de cabina ante riesgos o peligros.

## Recomendaciones

Previo a cualquier faena de explotación de suelos, efectuar inspección general del área, por personal competente, para detectar posibles zonas críticas o de riesgos mayores. Difundir el estudio realizado, entre las personas que trabajarán en el lugar.

Operador del equipo de explotación, previo a comenzar su trabajo, debe efectuar su propio reconocimiento del área, para tomar su propia impresión de los riesgos del área de trabajo.

Contar con protección tipo cabina resistente, para maquinaria que ejecute extracción de material en canteras.

Realizar IPER y procedimiento de trabajo para trabajos en terrenos vírgenes.

Instruir en el procedimiento y riesgos cada vez que se haga una nueva faena.