

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer desde una torre de alta tensión.

## Circunstancias

En el instante en que un trabajador subía sin hacer uso de su arnés de seguridad por los escalines de una torre de alta tensión en construcción, en un momento pierde el equilibrio y cae desde una altura de 16 metros en caída libre, queda gravemente herido y producto de las lesiones muere en el traslado hacia un centro asistencial.

## Causas

- Exceso de confianza.
- No usar elemento de protección personal contra caídas.
- Tratar de ahorrar o ganar tiempo.
- Supervisión inadecuada de la labor.

## Recomendaciones

- En operaciones como esta donde se entrañe un alto potencial de daño, es importante que los trabajadores y la línea de mando realice las labores cumpliendo con lo descrito en los procedimientos de trabajo.
- Tomar todas las medidas tendientes a eliminar o reducir los factores de riesgos.
- Análisis y planificación previa al desarrollo de la actividad, identificar peligros y evaluando riesgos.
- Desarrollo de un Procedimiento de Trabajo Seguro.
- Incorporación de línea de vida con carro de ascenso vertical, para el ascenso a posición de montaje.
- Supervisión efectiva en el área de trabajo para motivar conductas de autocuidado.