

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al ser atrapado contra un muro con palanca de rodillo compactador.

Circunstancias

Trabajador se encontraba realizando labores de compactación de terreno en subterráneo -1, con rodillo compactador, momento en que trabajador va en reversa es atrapado entre la pared del muro colindante del edificio y el mango del rodillo.

Causas

- Falta de instrucción sobre la operación correcta del rodillo, los riesgos asociados y las medidas preventivas.
- Falta de evaluación de la efectividad de la instrucción dada en relación a la operación, riesgos asociados y medidas preventivas en el uso del equipo.
- Estándares inadecuados, dado que el procedimiento de trabajo no contempla la labor del uso de rodillo compactador.

Recomendaciones

- Incorporar dentro de la Matriz de Riesgos, IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos la operación del rodillo compactador.
- Establecer Procedimiento de Trabajo Seguro para la operación del rodillo compactador manual, indicando método correcto de operación, riesgos asociados y medidas preventivas.
- Instruir sobre uso de las máquinas y equipos de manera práctica y teórica, verificando mediante inspecciones, observaciones conductuales o evaluaciones escritas la efectividad de dicha instrucción, en relación a la operación, riesgos asociados y medidas preventivas.