

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer desde el piso 19 de un edificio en construcción.

Circunstancias

Trabajador se encontraba fabricando moldajes de viga en piso N° 19 del edificio en construcción, momento en el cual testigos señalan ver caer al trabajador antes mencionado (desde el piso 19 al primero), en la caída se golpea contra placa fenólica que se encontraba en proceso de descimbre.

Causas

- No utilizar cabo de vida para enganchar su arnés de seguridad a estructura fija, mientras realiza su actividad de instalación de moldaje de viga.
- Falta capacitación a los trabajadores y supervisores en el uso correcto de arnés de seguridad.
- Programación o planificación insuficiente del trabajo, al no inspeccionar el área previamente a la ejecución de las labores, por parte de la línea de supervisión.

Recomendaciones

- Capacitar acerca del uso adecuado de arnés de seguridad con los trabajadores y supervisores.
- Posteriormente realizar evaluación de la efectividad de dicha capacitación por medio de inspecciones, observaciones conductuales y/o evaluaciones escritas.
- Establecer dentro de los Procedimientos de Trabajo Seguro, la recepción de áreas de trabajo limpias y ordenadas, previo a la ejecución de las labores, función que deberá quedar registrada en inspecciones.
- Capacitar a los trabajadores que realizan esta labor en "Autocuidado".