

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador sufre accidente fatal al caer de 7,5 metros de altura, cuando caminaba por plancha de fibra de cemento de techumbre.

Circunstancias

Mientras el trabajador se encontraba inspeccionando equipos de aire acondicionado, ubicados en el sector de techumbre de las dependencias de empresa principal, pisa una plancha de fibra-cemento, cayendo desde una altura aproximada de 7,5 metros hasta la losa del nivel inferior, falleciendo en el lugar.

Causas

- Superficie frágil y/o inestable.
- Equipos de protección personal inadecuados o insuficientes.
- Falta de señales de advertencia del peligro de caída.

Recomendaciones

- Instalar líneas de vida para efectuar trabajos sobre cubiertas.
- Realizar Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos críticos.
- Realizar Procedimientos de trabajo seguro, para trabajos sobre techumbre.
- Capacitar a todo el personal en forma periódica en los procedimientos de trabajo seguro.
- Realizar inspecciones para la detección de condiciones sub estándar.
- Realizar Observaciones planeadas y no planeadas con el fin de detectar prácticas y conductas inseguras.
- Establezca, implemente y garantice el cumplimiento de los procedimientos escritos operativos con mínimo estándar de prevención de riesgos.